

**One pair of long brackets L 200 mm. Deep Brown**

■ F1204018 - Tiefbraun

Paar lange Halterungen L 200 mm.

**Hauptspezifikationen****Umgebung** Außenbeleuchtung**Elektrisch****Notfall** Ohne**Physikalisch****Farbe** Tiefbraun**Note**

Bei der Installation und der Wartung der Geräte muss vorsichtig vorgegangen werden, damit Beschädigungen an der Lackierung vermieden werden.

Beschädigungen an der Beschichtung, die Freibewitterung oder Wasser ausgesetzt ist, könnten zu Korrosion führen.

Chemische Substanzen beschädigen die Korrosionsschutzbeschichtung.